



## *promate* **LT**


**Портативная резервная батарея со  
встроенными зарядными разъемами  
Lightning и микро-USB**



**Руководство пользователя**

## Введение

PocketMate LT – это небольшой умный гаджет. Простой, элегантный дизайн и лучшие рабочие характеристики делают это приспособление идеальным решением всех ваших потребностей, касающихся зарядки. PocketMate LT- маленький, компактный и портативный. Он ненавязчиво помещается в любом кармане или сумочке и комплектуется двумя скрытыми модулями для подключения: разъемом Lightning и зарядным кабелем микро-USB. Прошли те дни, когда для получения дополнительных мощностей вам нужно было носить с собой громоздкие зарядные устройства. LT позволяет вам заряжать ваши устройства на ходу и без излишней суеты.



## Характеристики

- Портативный дополнительный внешний аккумулятор с тремя скрытыми модулями для подключения: док-разъемом Lightning, док-разъемом микро-USB и зарядным отверстием для устройств USB
- Служит источником питания почти для всех смартфонов
- Стильный, прочный, компактный и портативный
- Встроенные кабели: разъем Lightning и микро-USB

## Технические характеристики

Тип батареи: литиевый полимер

Допустимая мощность: 2600 мАч

Номинальная потребляемая мощность: 5В/1А

Номинальная выходная мощность: 5В/1А

Время зарядки: 3-4 часа

## Инструкция по эксплуатации

- Для зарядки pocketMate LT подключите штекер док-разъема USB к любому устройству USB, выдающему мощность, например, к компьютеру, ноутбуку и т.д.
- Используйте pocketMate LT для зарядки устройств Lightning, отогните верхнюю часть и подключите разъем Lightning к устройству Lightning; нажмите на клавишу "включение", после чего начнется зарядка.
- Используйте pocketMate LT для зарядки цифровых устройств, отогните выход Micro USB, к хвостовой части подключите мобильные устройства с зарядкой микро-USB; нажмите на клавишу "включение", после чего начнется зарядка.
- Для проверки заряда pocketMate LT нажмите кнопку "включение", после чего загорится светодиодный индикатор. Каждый индикатор означает 25% заряда батареи. Один мерцающий индикатор сообщает о заряде менее 10%, устройство необходимо зарядить как можно быстрее.

*Примечание: Если разъемы Lightning и микро-USB подключены к устройствам одновременно, pocketMate LT будет заряжать устройства Apple в первую очередь. После того, как устройство Lightning полностью зарядится, начнется зарядка другого подключенного устройства.*

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

## ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели  
.....

Серийный номер  
.....

Дата продажи  
.....

Дилер: